

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
ПС Глодень 110/35/10 кВ

Тип МКП-110М-1000/630-20У1

Зав.№ 2472

Дата выпуска 1975

Дата ввода в эксплуатацию 1975

Дата последнего кап. ремонта - 08.2017

Количество отключ.токов к.з-9

Присоединение 110ВС

Инв.№ 4003143

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	
2	Вводы	БМВП-110/1000 6шт.	Дата последнего испытания Необходимо заменить патроны воздушосушителя-6 шт. Необходимо заменить масла во всех вводах.	
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить упл. прокладки.	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл. прокладки.	
5	Состояние трансформаторного масла		Требуется регенерация масла в баке ф "В и С".	

Начальник службы подстанций СФ ВВЭС

Начальник ЦСП