

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
ПС Флорешть 110/35/10 кВ

Присоединение
110ВЛ-Бэлць 1
Инв. №4004883

Тип МКП-110М-1000/630-20У1

Зав.№ 7861

Дата выпуска 1979

Дата ввода в эксплуатацию 1980

Дата последнего кап. ремонта - 07.2019 г.

Количество отключ.токов к.з-10

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	
2	Вводы	БМВУ-110/1000 У1-6 шт.	Дата последнего испытания 16.11.2021. Необходимо заменить патроны воздушосушителя-6 шт.	
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить упл. прокладки.	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл. прокладки.	
5	Состояние трансформаторного масла		Масло в баке соответствует требованиям ГОСТ-а.	

Начальник службы подстанций СФ ВВЭС

Начальник ЦСП