

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
ПС Флорешть 110/35/10 кВ

Присоединение
110ВЛ-Бэлць 2
Инв. №4004723

Тип МКП-110М-1000/630-20У1

Зав.№ 6212

Дата выпуска 1964

Дата ввода в эксплуатацию 2018

Дата последнего кап. ремонта - 09.2018 г.

Количество отключ.токов к.з-7

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	
2	Вводы	БМВУ-110/1000 У1-1 шт. ГМВБ-110/2000 У1- 5 шт.	Дата последнего испытания 06.10.2021. Необходимо заменить патроны воздухоосушителя-1 шт.	
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить упл. прокладки.	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл. прокладки.	
5	Состояние трансформаторного масла		Масло в баке соответствует требованиям ГОСТ-а.	

Начальник службы подстанций СФ ВВЭС

Начальник ЦСП