

Дефектовочная ведомость масляного выключателя
II/ст Гюра-Галбена 110/10кВ

Тип **МКП-110 М**

Зав.№ **5460**

Дата выпуска **1978**

Дата ввода в эксплуатацию **1979**

Дата последнего кап. ремонта **2016**

Количество отключ.токов к.з. **15**

Присоединение **110ВС**

Инв.№ 4003569

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	БМВПУ-110 (3шт). БМВУ-110. (1шт) ГТВ II-15-10/2000(1шт) BRBB-30 550 (1шт)		ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов. Необходима замена вводов Ф "С"(РС2) , Ф "В"(РС1) согласно анализу состояния маслонаполненного оборудования от 14.03.2018 № 46-58/440
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮ ВВЭС

Начальник СП ЮФ

Начальник ИЗП ЮФ