

**Дефектовочная ведомость  
масляного выключателя 110ВЛ-Стрэшень ПС Кэрпинень 110/35/10кВ**

**Тип: МКП-110М-630-20**

**Присоединение  
110ВЛ Стрэшень  
инв.№ 4004909**

**Зав.№**

**Дата выпуска 01.01.1979**

**Дата ввода в эксплуатации 01.12.1979**

**Дата последнего кп ремонта 2014**

**Количество отключений кз-2**

№ п/п	Наименование узла	ТИП	Техническое состояние	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку Необходимо заменить уплотнение дверей	
2	Вводы	БМВУ-110/1000У1 бшт.	Необходимо выполнить ревизию патронов, гидрозатворов и краников для слива масла	
3	Баки		Устранить течи масла и замена уплотнительной резины	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл.прокладки	
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно госту	
6	Обогрев	тэи 1квт 3шт.	Монтаж обогрева на баках выключателя	Кабель АВВГ 2х6 = 50м
7	Ящик С.Н. 04кВ ОРУ-110кВ	Разединитель 04кВ 100А.	Для обогрева баков МКП	Кабель АВВГ 4х25 = 200м

**Нач.СП ЦФ**

**Согласовано:**

**Нач.СП ЦС**