

Дефектовочная ведомость
масляного выключателя 110ВОС ПС Кярпинень 110/35/10кВ

Присоединение 110ВОС
инв. 4004907

Тип: МКП-110М-630-20
Зав.№
Дата выпуска 01.01.1979
Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1979
Дата последнего кп ремонта 2014
Количество отключений кз-2

№ п/п	Наименование узла	ТИП	Техническое состояние	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку Необходимо заменить уплотнение дверей	
2	Вводы	БМВУ-110/1000У1 6шт.	Необходимо выполнить ревизию патронов, гидрозатворов и краников для слива масла	
3	Баки		Устранить течи масла и замена уплотнительной резины	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл.прокладки	
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно госту	
6	Обогрев	тэн 1квт 3шт.	Монтаж обогрева на баках выключателя	Кабель АВВГ 2х6 = 50м
7	Ящик С.Н. 04кВ ОРУ-110кВ	Разединитель 04кВ 100А.	Для обогрева баков МКП	Кабель АВВГ 4х25 = 200м

Нач.СП ЦФ

Согласовано:

Нач.СП ЦС